Reportes de atención a usuarios

En este documento se presenta de forma detallada los reportes que han sido atendidos para los usuarios de la red CUDI por el NOC correspondiente al mes de Mayo del 2007. Tabla 1.1.

No. Reporte NOC CUDI	Fecha de apertura	Hora de apertura	Fecha de cierre	Hora de cierre	Tiempo de atención en horas en caso de resolverse en 1 día	Tiempo de atención total en días	Tiempo de atención en horas en caso de resolverse en más de 1 día	Asunto	No. Reporte NOC ISP's	Descripción
379	08-05-07	11:05:26 a.m.	23-05-07	11:55:07 a.m.		15		Universidad de Colima en "Active"		La sesión de bgp para la UCOL se encuentró en "Active", nos tratamos de comunicar con Juan Francisco Vaca de la UCOL para saber si ellos han hecho algún cambio, pero nunca recibimos
380	08-05-07	11:15:15 a.m.	08-05-07	11:45:31 a.m.	12:30:16 a.m.			CONABIO fuera de servicio		La sesión de bgp con CONABIO se encontró en "Active", nos comunicamos con Carlos Chavana de CONABIO para saber el motivo de su problema. Ya se ha reestablecido el enlace, el problema se registró en sus antenas que logran la

Mant.	Falla de hardware	Fa	illa de enlace		Falla de	Config. de hardware	Seguridad	Otros
		Backbone	Cliente	Tiempo de atención aprox. en horas	sotware			
			1	360				
			1	0				

381	08-05-07	06:53:46 p.m.	08-05-07	07:07:38 p.m.	12:13:52 a.m.			Actualizacio n de filtros para el COLMEX	Felipe Ramírez del Colegio de Mexico solicita la actualización de los filtros en Conacyt para sus redes.
382	17-05-07	01:25:47 p.m.	17-05-07	05:53:34 p.m.	02:34:13 p.m.			Configuració n de estáticas para CLARA	Por petición del noc de CLARA se configuraron 2 rutas estáticas en el router de Tijuana MX para poder llegar a 2 ip's de NLR que se están ocupando para direcionamiento de un equipo de CLARA, ya que CUDI cuenta con un enlace directo a NLR pero al ser un segmento /30 NRL lo filtra.
383	21-05-07	04:47:54 p.m.	25-05-07	07:54:15 p.m.		4	96	Corte entre CUDI (Tijuana) y PacificWave (Seattle)	PacificWave informa de la interrupción del servicio en el enlace de Seattle y Sunnyvale, por lo cual se han perdido las sesiones con los peers conectados

1	
1	

384	22-05-07	02:12:25 p.m.	28-05-07	12:39:15 p.m.	6	144	Colegio Nacional en down-down	Juan Carlos Franco del Colegio Nacional reportó su enlace de i2. Se observó que la interfaz a la que se conecta en T7 se encuentra Dow- Down. Se reportó a Telmex, mismos que dijeron tener un problema de configuración en una central. El enlace se
385	24-05-07	02:33:56 p.m.	28-05-07	12:46:33 p.m.	4	96	Direccionam iento para MCU de prueba en Cd. Juárez	Se asignó el segmento 200.23.60.48/29 para el direccionamiento que se necesitará en Cd. Juárez para el MCU que se tendrá de manera temporal.

		1	144		
				1	

Tabla 1.1

1	0	0	3	0	3	0	0

7

TOTAL DE REPORTES

14%	0%	0%	43%	0%	43%	0%	0%



GRÁFICA DE REPORTES DEL MES DE **MAYO** ■ Mantenimiento ■ Falla de Hardware 45%1 40%-☐ Falla de enlace en 35%-Backbone ☐ Falla de enlace en 30%-Cliente 25%-■ Falla de software 20%-15%-□ Configuración de Hardware 10%-■ Seguridad 5%-Otros